

## 八百津町内通学路の危険箇所対策一覧表

【八百津小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策済
1	主要地方道 多治見白川線	八百津	歩道が無く危険	路側帯のカラー舗装	可茂土木事務所	H29年度～
2	町道 半ノ木原田ノ頭線 町道 木野・西牧線	八百津	歩道が無く危険	路側帯のカラー舗装	八百津町	H27年度済み
3	国道 418号	八百津(須賀)	主要幹線道路で登下校時には特に交通量が多い路側帯が狭く危険	路側帯のカラー舗装	可茂土木事務所	
4	国道 418号	八百津(八百津公民館前交差点)	横断歩道の標識線が非常に薄くなって危険	横断歩道路面標識の引き直し	加茂警察署	
5	町道 木野・港町線	八百津(八百津小学校西)	横断歩道の標識線が非常に薄くなって危険	横断歩道路面標識の引き直し	加茂警察署	
6	町道 八百津中央線	八百津(農協前西側)	横断歩道の標識線が非常に薄くなって危険	横断歩道路面標識の引き直し	加茂警察署	
7	町道 八百津中央線	八百津(農協前東側)	横断歩道の標識線が非常に薄くなって危険	横断歩道路面標識の引き直し	加茂警察署	
8	町道 八百津中央線	八百津(旧八百津高校グラウンド前)	横断歩道の標識線が非常に薄くなって危険	横断歩道路面標識の引き直し	加茂警察署	
9	県道 井尻八百津線	八百津(土谷組東)	横断歩道の標識線が非常に薄くなって危険	横断歩道路面標識の引き直し	加茂警察署	
10	県道 井尻八百津線	八百津(南宮神社南)	横断歩道の標識線が非常に薄くなって危険	横断歩道路面標識の引き直し	加茂警察署	

【錦津小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策済
1	主要地方道 多治見白川線	伊岐津志	鉄製の橋がサビつき、強度的にも不安	橋の塗装	可茂土木事務所	H26年度済み
2	主要地方道 多治見白川線	伊岐津志(塩口)	信号機の無い交差点 カーブで見通しが悪いが、車がスピードを落とさず危険	消えかかった横断歩道等の引き直し 交差する町道と県道381号線に「止まれ」の表示	加茂警察署	H29年度(止まれ表示)済み H30年度(横断歩道)済み
3	主要地方道 多治見白川線	伊岐津志(石畑)	歩道の無い部分で住宅の外壁沿いの少し狭くなっている箇所を通学 緩やかなカーブで路側帯を認識し難く車がスピードを落とさず危険	路側帯のカラー舗装	可茂土木事務所	H29年度済み
4	町道 伊岐津志・野上線 町道 中野・塩口線	伊岐津志(中野)	信号機の無い交差点 車がスピードを落とさず危険 やおつトンネル開通に伴い交通量の増加	交差点の安全対策を検討 減速を促す路面カラー舗装	八百津町	
5	町道 尾山・半ノ木線	伊岐津志(中組)	県道に接する手前の道幅の狭い町道 路側帯のカラー舗装がはげてきている	再舗装	八百津町	
6	主要地方道 多治見白川線	伊岐津志(塩口)	H30.11月下校する児童が横断歩道を横断中に車と接触する事故発生 登坂から緩いカーブの先の直線道路となり、スピードが出やすい	横断歩道の移設 縁石等切り下げ	可茂土木事務所 加茂警察署	
7	町道 学校北線	伊岐津志(中組)	勾配があり、狭い道路のため側溝上を歩くことになるが、グレーチングには滑り止めが施されていないため、雨天や凍結時に滑って転倒しやすい	側溝の滑り止め	八百津町	R元年度済み
8	主要地方道 多治見白川線	伊岐津志(学校下)	横断歩道の標識線が非常に薄くなって危険	横断歩道路面標識の引き直し	加茂警察署	
9	主要地方道 多治見白川線	伊岐津志(錦津小学校南)	横断歩道の標識線が非常に薄くなって危険	横断歩道路面標識の引き直し	加茂警察署	
10	主要地方道 多治見白川線	伊岐津志(にしきオート東)	横断歩道及びダイヤモンドの標識線が非常に薄くなって危険	横断歩道及びダイヤモンドの路面標識の引き直し	加茂警察署	
11	町道 塩口・中野線	伊岐津志(八百津高校入口)	中央線、外側線が薄くなって危険	中央線・外側線の引き直し	可茂土木事務所	

【和知小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策済
1	県道 野上・古井 線	和知(中山)	横断時に見通しが悪く死角となる箇所の多い防犯上危険な道路を通学路としている	通学路の変更・県道に歩道設置	可茂土木事務所	H27～ H30年度済み
2	県道 御嵩川辺 線	和知(中山)	川辺町への近道として利用する自動車が多いが、幅員がせまく無蓋側溝のため転落の危険	側溝改良	可茂土木事務所	H26～ H28年度済み
3	国道 418 号	和知(中組)	歩道の一部未施工区間があり小学校、中学校の通学に危険	歩道設置 経過措置として注意看板の設置	可茂土木事務所	
4	中山川	和知(中山)	中山川に架かる橋に欄干がなく不安	欄干の設置	八百津町	H29年度済み
5	国道 418 号	上飯田(矢坂)	カーブのT字路にある横断歩道 ダイヤマークや横断歩道が消えかかっているため、運転者が横断歩道に気づかないことが多い カーブミラーが見づらい	道路標示の引き直しと減速の 路面標示・注意看板の設置	可茂土木事務所 加茂警察署	
6	県道 野上・古井 線	和知(前野)	道幅の狭い県道 横断時に見通しが悪く危険	交差点の安全対策を検討	可茂土木事務所	
7	国道 418 号	和知(大門西)	近隣に工業団地があり、朝夕は交通量が多く大変危険また、危険な横断歩道を2ヶ所渡らなければならず、児童だけで横断することが難しい	歩道の設置	可茂土木事務所	
8	町道 伊岐津志・野上 線	野上(逆巻)	町道 米山寺・六ノ坪 線とのT字路	横断歩道の設置(設置箇所を含め)検討	八百津町	
9	町道 伊岐津志・野上 線 町道 清水・逆巻 線	野上(逆巻)	優先道路が直進でない変則的なT字路	交差点改良	八百津町	H29年度済み
10	町道 清水・逆巻 線	野上(逆巻)	歩道の一部未施工区間があり車道にでて通学しているが、直線道路で車がスピードを出して通過するため危険	歩道設置 所有者不明土地として安全対策を検討	八百津町	
11	県道 御嵩川辺 線	和知(中山)	川辺町への近道として利用する自動車が多いが、幅員がせまく、スピードを出して通過するため危険	路側帯のカラー舗装	可茂土木事務所	H29年度済み
12	県道 野上・古井 線	和知(中山)	事故が多発している区間であり、カーブにはカードレールがあるが、直線部分にはガードレールがなく危険 既設の防護柵の柵の幅が広く危険	ガードパイプの設置	可茂土木事務所	H29年度済み
13	県道 野上・古井 線	和知(中山)	通学時の交通量も多く、歩道との境界に縁石ブロックはあるものの、ガードパイプがなく、万が一車両が歩道に入り込んでくるようなことがあれば危険	ガードパイプの設置	可茂土木事務所	
14	県道 野上・古井 線	和知 (兼山橋北交差点)	横断歩道の標識線が非常に薄くなって危険	横断歩道路面標識の引き直し	加茂警察署	
15	国道 418 号	野上(野上工業団地 入口西)	横断歩道の標識線が非常に薄くなって危険	横断歩道路面標識の引き直し	加茂警察署	

【久田見小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策済
1	県道 中野方七宗 線	久田見(薄野)	県道と町道が接続する変則の交差点で道幅広くなっており、勾配のあるカーブで見通しが悪い 車のスピードが出ている場所で車が路側帯に入り込んでくるため危険 路側帯が消えている カーブと勾配で線が見にくい上にセンターラインも不明確	外側線・センターラインの引き直し ポストコーンなどの設置で明確に区分	可茂土木事務所	H29年度済み
2	町道 中盛東 線	久田見(後口)	県道に接する横断歩道のない変則の三差路を学童が横断している 車のスピードが出ている場所で危険	学童横断の看板設置 スクールゾーンの看板補修	八百津町	
3	町道 新町 線	久田見(中盛)	路側帯の白線が消えかけている	路側帯引き直し、カラー舗装	八百津町	
4	町道 松阪谷 線	久田見(下田)	横断歩道のない変則の交差点を学童が横断している また、用水路の柵が短く不安	柵を広げる	八百津町	H29年度～ (一部完了)
5	主要地方道 多治見白川 線	久田見(中盛)	横断歩道がカーブの途中にあり、車はスピードを出しやすいところで危険	スクールゾーン、学童横断注意の看板、減速の路面標示 道路にかかる支障木の伐採	可茂土木事務所 八百津町	
6	主要地方道 多治見白川 線	久田見(中盛)	横断歩道及びダイヤモンドの標識線が非常に薄くなって危険	横断歩道及びダイヤモンドの路面標識の引き直し	加茂警察署	
7	町道 中盛・東 線	久田見(中盛、久田見小学校校門前)	横断歩道及びダイヤモンドの標識線が非常に薄くなって危険	横断歩道及びダイヤモンドの路面標識の引き直し	加茂警察署	
8	町道 松坂谷 線	久田見(中盛)	横断歩道及びダイヤモンドの標識線が非常に薄くなって危険	横断歩道及びダイヤモンドの路面標識の引き直し	加茂警察署	
9	町道 久田見中央 線	久田見(中盛)	横断歩道及びダイヤモンドの標識線が非常に薄くなって危険	横断歩道及びダイヤモンドの路面標識の引き直し	加茂警察署	

【潮見小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策済
1	県道 篠原八百津 線	潮見(本郷)	道路幅員が狭く、歩道も狭いためスピードを出して通過する車に対して危険を感じる	路側帯のカラー舗装、減速の路面表示	可茂土木事務所	拡幅改良工事 施工中
2	町道 桜ヶ根支線二号 線	潮見(本郷)	県道に接する横断歩道のないを学童が横断している車のスピードが出ている場所で危険	学童横断の看板設置、減速の路面表示	八百津町	

【八百津中学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策済
1	町道 高橋東 線	野上(逆巻)	2018年には台風により倒木があった。道路際には枯木や古木もあり、今後も倒れる危険がある	道路にかかる支障木等の伐採	八百津町	

【八百津東部中学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策済
1	主要地方道 多治見白川線	久田見(野黒)	横断歩道及びダイヤモンドの標識線が非常に薄くなって危険	横断歩道及びダイヤモンドの路面標識の引き直し	加茂警察署	